


# スズキ エブリイ、キャリイ 冷却系加圧テスト時クランプ箇所図 (冷却系統図)

**クランプ箇所  
(流路を絶って下さい)**



ラジエータキャップが2ヶ所についています。  
(ラジエータ部、サーモスタット上部)

ラジエータ部より加圧した際、サーモスタット部のキャップよりリザーバタンクへと圧力が抜けてしまいます。

リザーバタンクとサーモスタット間をつなぐホースの間にクランプし、流路を絶って下さい。

内はターボ車のみ

内はAT車のみ

変更日	変更内容
(NPA)	TOYO TECH CO., LTD. 東洋テック株式会社